

REALREZ[®]

RU

Руководство по эксплуатации

Рычажные ножницы REALREZ RHS



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед установкой и эксплуатацией

Назначение

Этот станок предназначен для резки углеродистых стальных пластин и прутков. Также может использоваться для резки цветных металлов или пластиковых пластин и прутков.

Основные технические характеристики

Модель	RHS-5	RHS-6	RHS-8	RHS-10	RHS-12
Толщина листа	5мм	5мм	5мм	5мм	5мм
Диаметр арматуры	11мм	11мм	12мм	13мм	13мм
Длина реза	125мм	150мм	200мм	250мм	300мм
Вес станка	10кг	12кг	17кг	21кг	26кг

Установка и меры предосторожности

Установка

1. Проверьте, что все детали станка в наличии и не повреждены, согласно списку деталей или чертежу.
2. Станок должен быть установлен на твердую поверхность или специальное место (не входит в комплект).
3. Оставьте достаточно пространства вокруг станка для удобства эксплуатации и избегания травм.
4. Перед началом работы удалите антикоррозийную смазку с лезвий.

Меры предосторожности

1. Прочтите руководство перед началом работы и полностью поймите его конструкцию и принцип работы.
2. Не работайте с материалом, ширина и толщина которого превышает указанный максимальный диапазон.
3. При резке пластин или прутков, указанных в таблице как максимальные, используйте более длинную рукоятку для увеличения усилия.
4. Не касайтесь лезвия во время работы.

Эксплуатация и техническое обслуживание

- Этот станок предварительно настроен на заводе. При начале резки поднимите рукоятку (деталь 9), верхнее лезвие (деталь 4) поднимется, вставьте заготовку, затем опустите рукоятку (деталь 9) для резки.
- Перед резкой можно настроить диск (деталь 12) для фиксации заготовки.
- Смазывайте вращающиеся части станка ежедневно.

Список деталей

Номер детали	Описание	Кол-во
1	Вал	1
2	Пружина	1
3	Болт	1
4	Верхнее лезвие	1
5	Корпус	1
6	Гайка	2
7	Втулка	1
8	Винт	1
9	Рукоятка	1
10	Рычаг	1
11	Болт	2
12	Диск	1
13	Винт	2
14	Качалка	1
15	Болт	3
16	Шайба	3
17	Гайка	2
18	Нижнее лезвие	1
19	Качалка	1
20	Гайка	2
21	Шайба	2

Сборка частей

